

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342

號

聯絡人：黃靖諺

聯絡電話：02-87712919

電子郵件：yen2048@nlma.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國113年12月6日

發文字號：國署建管字第1130118845號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：(請至本署附件下載區<https://docdl.nlma.gov.tw/>下載附件，驗證碼：
W2PYE4)

主旨：勞動部函以，113年「營造業墜落打擊年」之建築工程屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等易發生墜落災害場所加強盤點、列管及巡查，請加強注意並配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依勞動部113年11月1日勞職授字第1130207108號函（如附件1）及本部113年11月13日內授國總字第1130813525號函辦理。
- 二、「建築工程易發生墜落場所危害預防」宣導資料1份。（如附件2），請周知所屬會員。

正本：中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國土木師公會全國聯合會、中華民國結構工程師公會全國聯合會、中華民國電機師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台灣省室內設計裝修商業同業公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會

副本：

理事長	會務 理事	財務 理事	主 委	任 員	秘書長	秘 書	承辦人

全國建築師公會
113. 12. 06
收文第 2847 號

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342
號

聯絡人：黃靖諺

聯絡電話：02-87712919

電子郵件：yen2048@nlma.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國113年12月6日

發文字號：國署建管字第1130118845號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(請至本署附件下載區<https://docdl.nlma.gov.tw/>下載附件，驗證碼：
W2PYE4)


主旨：勞動部函以，113年「營造業墜落打擊年」之建築工程屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等易發生墜落災害場所加強盤點、列管及巡查，請加強注意並配合辦理，請查照。

說明：

一、依勞動部113年11月1日勞職授字第1130207108號函（如附件1）及本部113年11月13日內授國總字第1130813525號函辦理。

二、「建築工程易發生墜落場所危害預防」宣導資料1份。（如附件2），請周知所屬會員。

正本：中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、中華民國電機技師公會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、台灣省室內設計裝修商業同業公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會

副本： 2024/12/06 13:03:11




塵落打擊宣傳圖卡

墜落打擊跟我這樣做！



三大場所要注意 落火災害

遇到屋頂、開口、施工架這三大場所要特別注意落火災害，
看看現場有沒有防墜設施。



註：包括電梯直井、管道間、樓板及樓梯等開口



墜落打擊年專區


屋頂要有護欄

屋頂應設置臨時性護欄或永久性欄杆

任何方向都夠抗75kg荷重
無形之語言



高度90cm以上




墜落打擊年專區

營造業墜落打擊年宣傳圖卡


三生

管道開口要有蓋



墜落打擊年專區

隨時開門要有謹言慎行安全網




墜落打擊年專區


營造業墜落打擊年宣傳圖卡



電梯直井開口要有防墜設施




墜落打擊年專區



營造業墜落打擊年宣傳圖卡

施工架想要有防墜設施



壁落打擊年專區



管造業落擊打擊年宣傳圖卡

落擊年
管造業

隊士落墜打擊事發看得見技巧

利用安全看得見技巧讓墜落打擊措施更有效



墜落打擊年專區

臺灣空軍總參謀部空軍司令部宣傳圖卡

勞動部職業安全衛生署

施工風險評估 × 科技減災作法 × 看得見技巧



勞動部職業安全衛生署
Occupational Safety and Health Administration, MINISTRY OF LABOUR
臺灣職業安全衛生管理系統資訊應用平台

活動與消息 | 活動主動 | 黃標下載 | 系統連結 |

網站導覽 | 資訊回饋

李秉辰 linchanlee@gmail.com



墜落打擊年專區

營造業墜落打擊全年宣傳圖卡

營造業墜落打擊年

建築工程繪製開口地圖

開口清查


開口防護

開口地圖

9F
開口地圖

編號	開口形式	維護狀況
9FA1	樓梯開口	樓梯安全扶手設置
9FF1	電梯開口	GIP欄杆半高防滑
9FC1	管道開口	GIP門禁LOCK

● 目前位置
 樓梯開口
 管道開口
 電梯開口



營造業安全看得見減災運動



更多資訊請參考：

<https://coshrms.osha.gov.tw/>
#營造業墜落打擊年



<https://pse.is/5xck3u>
#墜落危害預防宣導專區



廣告

勞動部 函

地址：242030 新北市新莊區中平路439號
南棟11樓

承辦人：賴憲樟

電話：(02)8995-6666 分機：8140

電子信箱：lai@osha.gov.tw

受文者：內政部

發文日期：中華民國113年11月1日

發文字號：勞職授字第1130207108號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 請至附件下載區(<https://Romeodex.osha.gov.tw/AttachmentCenter>)以文號：1131401128及認證碼：D166486D59下載附件檔案

主旨：有關113年「營造業墜落打擊年」之建築工地易發生墜落災害項目，請持續配合加強盤點、列管及巡查，請查照。

說明：

一、依據本部職業安全衛生署113年3月11日勞職安2字第1131400238號函送「推動『營造業墜落打擊年』合作減災研商會議紀錄」及本部113年8月12日勞職授字第1130205608號函送「113年『營造業防墜高峰會』會議紀錄」(諒達)辦理。

二、鑑於營造業重大職災以墜落災害為主，每年造成約百人死亡，墜落職災佔比約70%，為此，本部已設定今(113)年度墜落減災目標值須較前3年平均值減少30%，要求勞動檢查機構針對建築工程易造成墜落職災相關場所作業加強檢查及裁罰之外，並請各部會及營造業相關公(工)會團體等共同協力減災。

三、經統計113年迄9月底止，營造業墜落重大職災死亡人數為

66人，墜落職災佔比下降至61.7%，惟建築工程墜落職災死亡人數49人仍居高不下，須再請各機關、團體共同協助減災。爰請各部會及營造業相關公(工)會團體等協助督促所屬工程主辦機關及會員，要求針對建築工地精準盤點及列管工地有墜落之虞之屋頂、電梯井、管道間、臨時開口、施工架等場所（可參考本署宣導海報，如附件），每處張貼警語，每日實施巡查，每月更新檢討。

四、副本抄送各勞動檢查機構，請依「本署113年『營造業墜落打擊年』減災策進計畫」加強上述建築工地墜落危害檢查，並轉知地方縣市政府工程主辦機關協力減災。

正本：交通部、經濟部、內政部、國防部、教育部、財政部、農業部、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國全國營造業工地主任公會、全國營造業職業安全衛生促進聯合總會、營造業北區職業安全衛生促進會、營造業中區職業安全衛生促進會、營造業南區職業安全衛生促進會

副本：臺北市勞動檢查處、新北市政府勞動檢查處、桃園市政府勞動檢查處、臺中市勞動檢查處、臺南市職安健康處、高雄市政府勞工局勞動檢查處、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局、勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心（均含附件）電 2024/11/30 文
交 11/30 章