

科技部新竹科學園區管理局 函

地址：30016新竹市新安路2號
聯絡人：吳美觀 技士
電話：03-5773311分機2623
傳真：03-5772591
電子信箱：wmg627@sipa.gov.tw

302 P-郵寄
社團法人新竹縣建築師公會
新竹縣竹北市縣政五街32巷8號8樓-2

受文者：社團法人新竹縣建築師公會

發文日期：中華民國108年12月24日

發文字號：竹建字第1080038088號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如文

主旨：為減少設計簽證時，部分簽證檢討項目未附，檢送本局
108年度建造執照抽查未檢附項目彙編（詳附件），供後
續簽證檢討時參考，請查照轉知。

說明：旨揭附件亦置於本局網站（首頁>廠商服務>租賃及建管>
申請建造、執照>建築執照簽證案件抽查未檢附項目案例
彙編），請逕行上網瀏覽或下載應用。

正本：社團法人新竹市建築師公會、社團法人新竹縣建築師公會
副本：本局建管組

局長 王永壯



科技部新竹科學園區管理局

108 年度建造執照抽查未檢附項目案例彙編



108.12.12.

壹、結構抽查未檢附項目案例：

1. 請補充地震力的計算資料。(執照抽查結構項目 7)
2. 屋頂平台活載重設定請補充說明。(執照抽查結構項目 18)
3. 銅鑼鄉斷層請再調查檢討。(執照抽查結構項目 7)
4. 地震力計算工址位置請再確認。(執照抽查結構項目 7)
5. 第一類地盤的計算。(執照抽查結構項目 4)
6. 2.5%扭距的計算。(執照抽查結構項目 17)
7. 外牆板的計算。(執照抽查結構項目 20-3)
8. 請補充設計方法。(執照抽查結構項目 20)
9. 請補充外牆版計算。(執照抽查結構項目 20-3)
10. 補簽證章。(執照抽查結構項目 22)
11. 地盤種類請再檢討。(執照抽查結構項目 4)
12. 請補充風力計算與地震力比較計算。(執照抽查結構項目 7、8)
13. 請補充 RATIO。(執照抽查結構項目 16)
14. 請補充外牆計算。(執照抽查結構項目 20-3)
15. 請補充 17、19 項計算。(執照抽查結構項目 17、19)
16. 請補充外牆強度計算。(執照抽查結構項目 20-3)
17. 請補充整體結構受外力作用下，整體結構強度分析，非僅計算單一梁柱強度。(執照抽查結構項目 15)
18. 請補充鑽探資料再補充地震力計算。(執照抽查結構項目 4)
19. 請再使程式分析並依規檢討本表相關規定。(執照抽查結構項目 15)

20. 地盤種類請再確認。(執照抽查結構項目 4)
21. 請補充鋼構兩庇的結構分析。(執照抽查結構項目 15)
22. 請檢附地質調查資料，並說明地盤種類。(執照抽查結構項目 4)
23. 請再確認風力計算。(執照抽查結構項目 8)
24. 請補充設計方法。(執照抽查結構項目 16)

貳、建築抽查未檢附項目案例：

1. 法定車輛檢討。(執照抽查建築項目一)
2. 建築面積計算式及標示修正。(執照抽查建築項目二)
3. 本次新建所檢討之停車位標示。(執照抽查建築項目三)
4. 樓高、簷高修正。(執照抽查建築項目二)
5. 面積尺寸修正。(執照抽查建築項目一)
6. 管道防火穿越防火區劃，均須作一小時防火填塞說明。(執照抽查建築項目七)
7. 防火區劃說明牆壁到頂。(執照抽查建築項目七)
8. 未附山坡地專章檢討表格。(執照抽查建築項目十六)
9. 入口坡度標示。(執照抽查建築項目四)