

中華民國全國建築師公會 書函

日期：中華民國104年5月21日

地址：台北市基隆路二段51號13樓之3

文號：全建師會(104)字第0345號

電話：02-23775108 ext.16

免 用 印 信

受文者：各會員公會

主旨：函轉相關單位來文(如附表及附件)，請 查收。

編號	來文機關	日期文號	內 容	本會收文日期文號
1	內政部	1031229 內授營建管字第10308156642號	關於專業技師蘇國樑先生等8位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部103年12月29日內授營建管字第1030815664號公告(如附件)許可，請 查照。	1040105 *0005
2	內政部	1040112 內授營建管字第10408002942號	關於專業技師鄭兆鴻先生等4位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年1月12日內授營建管字第1040800294號公告(如附件)許可，請 查照。	1040115 *0080
3	內政部	1040126 內授營建管字第10408011022號	關於專業技師李文中先生等27位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年1月26日內授營建管字第1040801102號公告(如附件)許可，請 查照。	1040128 *0162
4	內政部	1040225 內授營建管字第10408027412號	關於專業技師楊青長先生等11位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年2月25日內授營建管字第1040802741號公告(如附件)許可，請 查照。	1040302 *0361
5	內政部	1040306 內授營建管字第10408031212號	關於專業技師朱裕明先生等6位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年3月6日內授營建管字第1040803121號公告(如附件)許可，請 查照。	1040310 *0435
6	內政部	1040317 內授營建管字第10408037602號	關於專業技師郭晉榮先生等12位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年3月17日內授營建管字第1040803760號公告(如附件)許可，請 查照。	1040319 *0519
7	內政部	1040323 內授營建管字第10408044002號	關於專業技師黃宗宸先生等11位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年3月23日內授營建管字第1040804400號公告(如附件)許可，請 查照。	1040325 *0563
8	內政部	1040331 內授營建管字第10408048412號	關於專業技師卓卿仁先生等10位辦理建築物結構與設備專業工程簽證業務乙案，業經本部104年3月31日內授營建管字第1040804841號公告(如附件)許可，請 查照。	1040408 *0689

中華民國全國建築師公會